


Būvinženieris Ingus Veiss, būvprakses sertifikāts Nr.3-01148,
„Veisi”, Krogsils, Kekavas pagasts, Kekavas novads, t. 29144693,

e – pasts: ingus@veisi.lv

(apsekotājs un tā rekvizīti - fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas aplieciņas Nr., juridiskā adrese, tāluņa numurs, elektroniskā pasta
adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums



18.01.2017

Dzīvojamā ēka; Zemes vien. kad. nr. 17000310050; Ēkas kadastra Nr. 17000310050001;
Kūrmājas prospekts 12, Liepāja
(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese)

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Veikt ēkas jumta daļas tehnisko apsekošanu saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15
"Būvju tehniskā apsekošana".
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegt 2017.gada 27.martā

.....
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

1.1.	būves veids	Dzīvojamā ēka - triju vai vairāk dzīvokļu mājas; būves kods 1122.
1.2.	apbūves laukums (m ²)	331.2 m ²
1.3.	būvtilpums (m ³)	2630 m ³
1.4.	kopējā platība (m ²)	766.8 m ²
1.5.	stāvu skaits	Virszemes – 2, pazemes - 1
1.6.	zemes vienības kadastra apzīmējums	17000310050
1.7.	zemesgabala platība (m ² - pilsētās, ha - lauku teritorijās)	691 m ²
1.8.	būves iepriekšējais īpašnieks	-
1.9.	būves pašreizējais īpašnieks	Dzīvokļu īpašnieku kopīpašums

1.10.	būvprojekta autors	Pārbūves projekta autors - Makss Berči
1.11.	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums	-
1.12.	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)	AMI norādīts ka ēka celta pēc 1899.gadā izstrādāta projekta; Namīpašuma tehniskajā pasē norādīts ka ēkas celšanas gads – 1990.
1.13.	būves konservācijas gads un datums	-
1.14.	būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads	Ēka pārbūvēta 1909. un 1914.gados
1.15.	būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums	Namīpašuma tehniskā pase; 07.03.1997.

2. Situācija

2.1.	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam
<i>Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām</i>	

Apsekotā ēka atrodas uz zemesgabala Kūrmājas prospektā 12, Liepājā. Zemesgabals ir ar augstu apbūves blīvumu. Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā konkrētajam zemesgabalam noteiktais izmantošanas veids – Centra apbūves teritorija (C). Liepājas pilsētas apbūves noteikumos centra apbūves teritorijā kā primārā atļautā izmantošana atļauta gan daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka, gan tirdzniecības un pakalpojumu objekts. Teritorija tiek izmantota atbilstoši teritorijas plānojumam.

2.2.	būves izvietojums zemesgabalā
<i>Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums</i>	

Ap ēku ir salīdzinoši maz brīvās teritorijas, kur lielāko daļu aizņem apbūve un pagalma laukuma segums. Zemesgabalam var piekļūt gan no Kūrmājas prospekta, gan no Celtnieku ielas puses. Uz zemesgabala atrodas tikai apsekotā dzīvojamā ēka. Apsekotā dzīvojamā ēka ir brīvstāvoša.

Informācijas par Zemesgrāmatā nostiprinātiem apgrūtinājumiem nav.

2.3.	būves plānojums
<i>Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam</i>	
Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" dzīvojamā ēka atbilst būves izmantošanas veidam – Triju vai vairāk dzīvokļu mājas (būves kods 1122). Apsekotajai ēkai ir divi virszemes stāvi, viens pagrabstāvs un viens jumta stāvs. Ieejas ēkā ir izbūvētas gan ielas pusē, gan pagalma pusē. Ēkas pirmajā stāvā atrodas veikala telpas.	

Apsekotā ēka atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.7436 (pilsētbūvniecība) Liepājas vēsturiskā centra zonā. Ēkas plānojums atbilst attiecīgas ēku grupas plānojumam un izmantošanas veidam.

Dzīvojamā ēka saskaņā ar MK noteikumu nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām" 1. pielikumu atbilst III kapitalitātes grupai, kuru vidējais kalpošanas ilgums ir 100 gadi.

4. Būves daļas

(ievēr tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
4.1. pamati un pamatne <i>Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsieni aizsardzība pret mitrumu. Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un paliņdarbi: izstrādnes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomī. Nogulumu veidi grunšu izpētes areāla, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība.</i>	-
4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes <i>Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mēriju un plasis attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojajumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji.</i>	35

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, ēkas pamati netika detalizēti apsekoti. Apsekotajai ēkai ir lentveida laukakmeņu mūra pamati. Pamatu un pamatnes grunšu ģeotehniskā izpēte šajos pētījumos netika veikta. Līdz ar to nav zināms pamatu iebūves dzīlums un gruntsūdens līmenis. Spriežot pēc pagraba un virszemes sienu tehniskā stāvokļa, secināms, ka pamatu un pamatnes nestspēja ir pietiekosa pašreizējo ēkas ekspluatācijas slodžu uzņemšanai.

Atbilstoši MK noteikumu nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām" 2. pielikumam ēkas pamatu (dabisko akmeņu mūra kalķu javā – lentveida un stabveida) vidējais normatīvais kalpošanas ilgums III kapitalitātes grupas ēkām ir 100 gadi.

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu pagraba sienas netika apsekotas. Pārējai ēkai tika apsekotas tikai ārsienas fasādēs un jumta stāva daļā (bēniņos).



Apsekotās ēkas nesošās sienas veido keramikas kieģeļu mūris. Gala fasādē redzams kieģeļi mitruma un sala ietekmē ir nedaudz nodrupuši. Kā iespējamais cēlonis šādu plaisu rašanās ir korodējis parapeta nosegs, līdz ar to mitruma un sala ietekmē mūra augšdaļā šuves ir izdrupušas.

Kieģeli mūrēti ar kaļķu javu (precīzs sastāvs nav zināms).

Apsekojot nesošās sienas, var secināt ka tās ir apmierinošā stāvoklī.

Apsekotās ēkas ailēm ārsienās galvenokārt ir izbūvētas kieģelju kīlveida pārsedzes. Starpsienu pārsedzes apsekotajai ēkai netika atsegta. Tā kā pārsedzes un mūris ap tām ir bez redzamām deformāciju pazīmēm, tad pārsedzes ir atbilstošas uzņemamajām slodzēm, labā stāvoklī.

Atbilstoši MK noteikumu nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām" 2. pielikumam ēkas sienu (kieģelju vai dobo keramikas bloku mūra, nesošās 2,5 kieģelju biezumā un biezākas vai karkasa aizpildījuma pašneses mūra) vidējais normatīvais kalpošanas ilgums III kapitalitātes grupas ēkām ir 100 gadi.

4.3.	karkasa elementi: kolonnas, rīgeļi un sijas	-
-------------	--	---

Kolonnu, stabu, rīgeļu un siju konstrukcija un materiāls.

Šādu elementu ēkā nav.

4.4.	pašnesošās sienas	-
-------------	--------------------------	---

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls.

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu pašnesošās starpsiens netika apsekotas.

4.5.	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	-
-------------	---	---

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija netika vērtētas.

4.6.	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	40
-------------	--	-----------

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka īdes(mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skāpas izolācija.



Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, apsekotas tika tikai bēniņu grīdas sijas.

Starpstāvu pārsegumus veido koka sijas. Bēniņu stāvā nomērīto pārseguma siju platums – 140mm. Siju augstumu nebija iespējams nomērīt. Nomērītais siju solis – 1 metrs. Pārseguma sijas bija iespējams apsekot tikai bēniņos no augšas, jo no apakšas tos sedz iekšējā apdare. Bēniņos virs centrālās dalas izbūvētas divas koka kopnes, kurās ir iekarinātas pārseguma sijas. Šo kopņu gali pie balsta mūri ir satrupējuši.

Tādi defekti kā virsnormatīvās izlieces pārseguma konstrukcijās netika konstatēti. Kopumā apsekoto koka pārseguma siju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Tā kā ēkas sākotnējais projekts nav saglabājies, tad paredzētās lietderīgās slodzes uz pārsegumu nav zināmas.

Atbilstoši MK noteikumu nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām" 2. pielikumam ēkas

pārsegumu (apmesti metāla vai koka siju bēniņu pārsegumi ar koka konstrukcijas aizpildījumu) vidējais normatīvais kalpošanas ilgums III kapitalitātes grupas ēkām ir 30 gadi.

4.7.	būves telpiskās noturības elementi	30
Būves telpisko noturību nodrošina pamatu, nesošo sienu, pārsegumu un jumta elementu saistība. Vizuālajā apsekošanā netika konstatēti būves telpiskās noturības elementu būtiski bojājumi. Telpiskās noturības elementi ir apmierinošā stāvoklī .		
4.8.	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma	Jumta konstrukcijas – 40 Jumta segums - 60
<i>Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem.</i>		
 18.01.2017	 18.01.2017	
<p>Ēkas jumta konstrukciju veido koka elementi – spāres, kas balstās uz nesošajām garenfasādes sienām un diviem jumta krēsliem. Jumta krēsla statni ir ar šķērsgriezuma izmēriem - 150x150mm. Savilces 180x80mm, kas izvietotas pa divām kopā, katrā pusē spārēm. Spāres veido elementi ar šķērsgriezuma izmēriem 150x75mm, kas izvietotas ar soli 1000-1100mm.</p>		
 18.01.2017	 18.01.2017	
<p>Ēkas centrālajā daļā izbūvētas divas masīvkoka kopnes. Kopnes statnus veido 240x200mm šķērsgriezuma elementi. Apakšoslu veido 300x240mm šķērsgriezuma elements. Pie ārsienas izbūvēts jumta krēsls no 150x150mm šķērsgriezuma elementiem (gan sijas, gan statni). Atsevišķas lokālās vietās redzams ka augšējā sija nav atbilstoši nostiprināta uz statnu.</p>		



Jumta konstrukcijas ir **apmierinošā** stāvoklī, izņemot atsevišķas lokālas vietas, kur uz tām redzami mitruma pleķi. Spārēm pie dūmeņiem nav ievēroti ugunsdrošie attālumi no dūmeņa līdz degošām konstrukcijām.

Ēkas daļā, kur zemāk esošs jumts pieslēdzas pie ēkas sienas, nav izbūvēts pareizs pieslēgums pie sienas (skatīt attēlu). Pareizs pieslēgums nav izbūvēts arī pie dūmeņiem.



Uz spārēm ir ieklāts vienlaiku dēļu klājums, uz kura ir ieklāta pape, virs kuras ir izbūvēts azbestcementa vilnoto lokšņu jumta segums, kurš laika gaitā ir nolietojies un kuru Eiropas Savienības teritorijā ir aizliegts izmantot. Līdz ar to nav iespējams pilnvērtīgi salabot esošo jumta segumu, to pilnībā nenomainot. Tā kā jumta segums nav hermētisks, tad lietusūdens bojā zemāk esošās konstrukcijas. Azbestcementa lokšņu segums neatbilst ēkas statusam.

Azbestcementa vilnoto lokšņu jumta segums ir **neapmierinošā** stāvoklī.

Visi jumta plakņu skārda nosegelementi laika gaitā ir korodējuši, tie ir **neapmierinošā** stāvoklī.

Ēkai ir izbūvēta ārējā lietusūdens novadīšanas sistēma no cinkotām caurulēm. Kopumā lietus ūdens savākšanas sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā **apmierinošs**.

Atbilstoši MK noteikumu nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām" 2. pielikumam ēkas jumta nesošo elementu (koka nesošie elementi (piemēram, spāres, jumta krēsls, kopturi, jumta klājs, latojums) vidējais normatīvais kalpošanas ilgums II kapitalitātes grupas ēkām ir 100 gadi.

4.9.

**balkoni, lodžijas, lieveņi,
jumtiņi**

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls.

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu šie elementi netika apsekoti.

4.10.

kāpnes un pandusi

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podestī), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes.

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu kāpnes netika apsekotas.

4.11.

starpsiens

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu starpsiens netika apsekotas.

4.12.

grīdas

Grīdu konstrukcijas, sēguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija

Saskaņā ar darba uzdevumu detalizēti netika apsekotas.

4.13.

**ailu aizpildījumi: vārti,
ārdurvis, iekšdurvis, logi,
lūkas**

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitriņu), slēgu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes.

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu detalizēti netika apsekoti.

4.14.

**apkures krāsnis, virtuves
pavardi, dūmeņi**

40

Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām.




Apsekotajai ēkai ir izbūvēti kieģeļu mūra dūmeņi. Dažiem no tiem nesen veikta gala pārmūrēšana. Pārējiem laika gaitā izdrupušas atsevišķas vietas, izdrupušas šuves. Dūmeņi ir **apmierinošā** stāvoklī, bet ieteicams veikt galu atjaunošanu, lai novērstu tālāku bojāšanos. Pagalma fasādē izbūvētais metāla dūmenis/ventilācijas kanāls ir **apmierinošā** stāvoklī.

4.15.

**konstrukciju un materiālu
ugunsizturību**

20

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsizsarglīdzekļi, šo līdzekļu atbilstība standartiem, ugunsizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tēhniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā.



Apsekotās ēka veido vienu ugunsdrošības nodalījumu. Objekts saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” klasificējams kā I izmantošanas veida ēka. Apsekotā ēka klasificējama kā U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. Dzīvokļos un koplietošanas telpās ieteicams uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju – dūmu detektorus. Spāres nepieciešams pārbūvēt, lai tiktu ievēroti ugunsdrošie attālumi no dūmeņa līdz spārēm.

Ja jumta konstrukcijas nav apstrādātas ar antipirēnu, tad no dūmkanāla iekšējās virsmas līdz degošām konstrukcijām jābūt vismaz 510mm, bet, ja jumta konstrukcijas ir apstrādātas ar antipirēnu, tad no dūmkanāla iekšējās virsmas līdz degošām konstrukcijām jābūt vismaz 380mm.

4.16.

**ventilācijas šahtas un
kanāli**

-

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu detalizēti netika apsekoti.

4.17.

liftu šahtas

-

Šādu elementu ēkā nav.

4.18.

**iekšējā apdare un
arhitektūras detaļas**

-

Iekšējo virsmu apdares veidi.

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu detalizēti netika apsekota.

4.19.

**ārējā apdare un
arhitektūras detaļas**

40

Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls.

Lielākajai daļai ēkas ārējo apdari veido izšuvots dedzināto māla kieģeļu mūris. Ārējās apdares stāvoklis ir **apmierinošs**.

4.20.

citas būves dalas

-

7. Kopsavilkums

7.1. būves tehniskais nolietojums

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa paslītināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklis. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdieni labiekārtojuma prasībām.

Apsekotajai ēkai veikts vizuāls novērtējums. Ēkas plānojums un iekārtojums atbilst pašreiz spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. Apsekoto nesošo konstrukciju stāvoklis galvenokārt ir **apmierinošs**. Dažādu ēkas konstrukciju nolietojums ir atšķirīgs – skatīt zemāk tabulā. Bojājuma pakāpes lielums atkarīgs no konstrukcijas veida un tās atrašanās vietas. Novērotajiem konstrukciju bojājumiem ir lokāls raksturs un tie būtiski neietekmē ēkas elementu stiprību un noturību.

Nr.p.k.	Konstrukcija, elements	Būves daju tehniskais nolietojums %
4.1.	Pamatī un pamatne	-
4.2.	Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	35
4.3.	Karkasa elementi: kolonnas, rīgeli un sijas	-
4.4.	Pašnesošās sienas	-
4.5.	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	-
4.6.	Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	40
4.7.	Būves telpiskās noturības elementi	30
4.8.	Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma Jumta konstrukcijas - Jumta segums -	40 60
4.9.	Balkoni, lodžijas, lieveni, jumtiņi	-
4.10.	Kāpnes un pandusi	-
4.11.	Starpsienas	-
4.12.	Grīdas	-
4.13.	Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	-
4.14.	Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeni	40
4.15.	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība	20
4.16.	Ventilācijas šahtas un kanāli	-
4.17.	Liftu šahtas	-
4.18.	Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	-
4.19.	Ārējā apdare un arhitektūras detaļas	40
4.20.	Citas būves daļas	-

7.2. secinājumi un ieteikumi

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi.

Veicot ēkas apsekošanu var secināt, ka ēkas nolietojums, stāvoklis kopumā atbilst apstākļiem kādos ēka ir atradusies kopš uzcelšanas. **Būve kopumā apsekošanas brīdī daļēji atbilst Latvijas būvnormatīviem. Nepieciešams veikt zemāk dotos ieteikumus.**

Ieteikumi turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai:

- 1) Tā kā ēka atrodas valsts nozīmes pieminekļa aizsardzības zonā, tad veicot ēkas atjaunošanu, obligāti nepieciešams ievērot VKPAI izvirzītās prasības;

- 2) Ēkas fasādēs nepieciešams atjaunot nodrupušās vietas;
- 3) Nepieciešams nomainīt azbestcementa lokšņu jumta segumu pret tādu, kurš atbilst VKPAI prasībām. Uzstādāma hermētiska jumta lūka. Ieklājot jauno jumta segumu, obligāti nepieciešams izbūvēt pareizu pieslēgumu pie ārsienas, parapeta un dūmeņiem;
- 4) Nepieciešams protezēt daļēji satrupējušos jumta elementus;
- 5) Nepieciešams pastiprināt satrupējušos bēniņos esošo kopņu galus;
- 6) Jumta spārēm pie dūmeņiem, nepieciešams veikt pārbūvi, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības;
- 7) Visus nodrupušos dūmeņu galus nepieciešams atjaunot;
- 8) Dūmeņus nepieciešams apsekot sertificētam skurstenīslauķim;
- 9) Dzīvokļos un koplietošanas telpās ieteicams uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju – dūmu detektorus;
- 10) darbus veikt saskaņā ar atjaunošanas projektu. Atjaunošanas darbu projektu izstrādāt un saskanot atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;
- 11) Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā, ēkas apsaimniekotājam rūpīgi jāseko līdzi ēkas tehniskajam stāvoklim. Ja tiek fiksēta konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, steidzīgi ir jāveic LBN un ēku tehniskās ekspluatācijas normās paredzētie drošības pasākumi.

Tehniskā apsekošana veikta 2017.gada 18.janvārī



Būvinženieris
Ingus Veiss
Sert.nr. 3-01148

Būvinženieris: Ingus Veiss, sert.nr. 3-01148
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvobjekta nosaukums: **Ēkas jumta seguma restaurācija**
Adrese: **Kūrmājas prospekt 12, Liepāja**
Stadīja: **Būvprojekts**

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS
3. ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
4. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA PA KĀRTĀM.
5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS
6. VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

Būvprojekts "Ēkas jumta seguma restaurācija, Kūrmājas prospektā 12, Liepājā" uz zemesgabala ar kadastra Nr. 1700 031 0050, izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583 sastādīto projektēšanas darbu uzdevumu, Arhitektoniski māksliniecisko izpēti (izstr. K. Veinberga un J. Zviedrāns, 2017.g.), Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu (izstr. Būvinž. I. Veiss, 2017.g.), kā arī pamatojoties uz citiem LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

Restaurējamā ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" aizsardzības Nr. 7436 aizsardzības zonā un ir tā daļa, kā arī tā ir "ar pašvaldības lēmumu noteikto kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgo ēku un kāpņu telpu sarakstā" kā kultūrvēsturiski vērtīga dzīvojamā ēka ar Nr. 101".


2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

Restaurējamā ēka celta 1899. – 1901.g. pēc arhitekta Maksa Berči projekta un līdz 1914. gadam Kūrmājas prospekta pusē divas reizes pagarināta. Ēka būvēta kā 2 – stāvu īres nams ar aptiekas telpām 1. stāvā.

Ēka novietota divu ielu stūrī, abās pusēs tai – rizalīti ar gotiskās formās būvētiem trīs stūru zelmiņiem, uz ielu stūri apjoms nošķauts, ar zelmini un balkonu. Ēkai ir lēzens divu slīpu jumts, arī frontoniem – divu slīpu jumti, jumtā – dūmeņi ar dekoratīvu noslēgumu.

Ēkas jumts ir asimetrisks, sastāv no spārēm, saišķiem, taisnā jumta krēsla un drempeļa sienas konstrukcijas pret Celtnieku ielu, Kūrmājas prospektu un pagalmu. Saskaņā ar AMI, ēkai sākotnēji bijis jumta papes segums, kas minēts, kā 20.gs. sākumam lēts un inovatīvs, Liepājā ražots, jumta materiāls. Tomēr 20.gs. II pusē tas nomainīts un viļņotajām azbestcementa loksniem, kas šobrīd ir tehniski neapmierinošā stāvoklī. Saskaņā ar Tehniskās apsekošanas atzinumu – ēkas jumta nesošās konstrukcijas pamatā ir apmierinošā stāvoklī, izņemot atsevišķas lokālas vietas, kā arī nav izbūvēts pareizs pieslēgums pie dūmeņiem. Tehniski neapmierinošā stāvoklī ir arī ēkas jumta plakņu skārda nosegelementi.

Ēkas dūmeņi pamatā ir apmierinošā stāvoklī, taču daļai no tiem nodrupuši gali, kā arī veikti atjaunošanas darbi, neatjaunojot dūmeņu sākotnējo formu.



Jumta skats uz ielu stūra rizalītu



Jumta skats ar neatbilstoši pārmūrētu dūmvada augšdaju



Jumta skats uz pagalma pusī

3. ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Kopējā koncepcija.

Šī būvprojekta ietvaros paredzēta esošā azbestcementa lokšņu seguma demontāža un jauna – gluda cinkota valcprofila jumta seguma ierīkošana. Metāla segums izvēlēts, jo AMI minētais sākontējais jumta segums – jumta pape, neatbilst Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 8.nod. "Aizsargājamās apbūves teritorijas", kā arī nav sevi pierādījis kā ilgmūžīgs jumta segums. Paredzēta arī jumta apakšķļāja nomaiņa, kā arī nesošo konstrukciju pastiprināšana, protezēšana vai pārbūve (atvirzīšana no dūmeņiem) – saskaņā ar BK risinājumiem

Piezīme. Par jebkādām ēkas iekštelpu atjaunošanām un pārbūvēm u.c. būvniecību, t.sk. logu ierīkošanu, kas **nav** paredzēta šī būvprojekta ietvaros, atbildīgs ir ēkas vai konkrētā dzīvokļa īpašnieks un, ja nepieciešams, tās jāsaskaito atbilstošajās iestādēs saskaņā ar LR pastāvošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Apjoms.

Šī projekta ietvaros nav paredzētas nekādas ēkas apjoma izmaiņas.

Sienu konstrukcijas.

Būvprojekta ietvaros nav paredzētas nesošo sienu izmaiņas. Paredzēts parapetu remonts virs jumta līmeņa (no jumta puses) - tie jāattīra no cementa javas labojumiem, jāpārmūrē izdrupušās vietas, jāiestrādā jauns kāļķa javas slānis, tai pievienojot hidrofobizējošu piedevu.

Rizalītu parapetiem paredzēts pārmūrēt izdrupušos figūrkieģelus – piemeklējot vēsturiskajiem analogus figūrkieģelus, kā arī apstrāde ar līdzekli pret mitruma iedarbību.

Jumta konstrukcijas

Saskaņā ar Tehniskās apsekošanas atzinumu, jumta nesošās konstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī un ir piemērotas jauna jumta seguma ierīkošanai, taču atsevišķas lokālas vietas ir neapmierinošā stāvoklī un nepieciešams nesošo konstrukciju remonts, pastiprināšana vai protezēšana, tāpat tās jāpārnes tālāk no dūmvadiem, vai atbilstoši jāapstrādā, vietās, kur tas nav iespējams. Risinājumus par jumta nesošajām konstrukcijām, kā arī ugunsdrošības nodrošināšanu, skatīt BK sadajā.

Jumta segums

Nemot vērā esošā seguma tehniski neapmierinošo stāvokli, to paredzēts demontēt un ierīkot jaunu gluda cinkota valcprofila jumta segumu un lietusūdens novadīšanas sistēmu. Ugunsmūrim jādemontē esošā metāla nosegdetāja un, ja nepieciešams jāvieg piemūrēšana izdrupusajās vietas, kā arī javas slāņa atjaunošana, pirms jaunas metāla nosegdetājas ierīkošanas.

Dūmeņu (skursteņu) gali.

Dūmeņus paredzēts atjaunot, pārmūrējot izdrupušās vietas, iztīrot un atjaunojot birstošās šuves, kā arī izveidojot jaunus salaidumus ar jumta segumu. Pārmūrēšanai jāizmanto vēsturiskajiem analogi kieģeli un jāsaglabā vai jāatjauno vēsturiskā augšdaļu forma. Kieģeļu plaknes jāapstrādā ar līdzekli pret mitruma iedarbību (skat. AR – 2).

Daži dūmeņu gali samērā nesen atjaunoti, nesaglabājot vēsturisko izskatu, tādēļ paredzēta to pārmūrēšana, atjaunojot sākotnējā izskatā.

Fasādes.

Projekta risinājumi praktiski neskar fasādes, plānots vien atjaunot zudušos rizalītu augšdaļas ierīkotos kaltos metāla dekorus – par paraugu nemot esošo saglabājušos dekora daļu (saglabājusies viena puse fizalitā pret Kūrmājas prospektu, kam otrs puses – simetriska – jāizgatavo no jauna) un izgatavot analogus. Dekori jāizgatavo stūra rizalītam un rizalītam pret Celtnieku ielu .

Fasāžu krāsojums.

Šī būvprojekta ietvaros nav paredzētas izmaiņas fasāžu krāsojumā. Jumtam – cinkots valcprofila lokšņu segums.

Galdniecības izstrādājumi.

Šī projekta ietvaros nav paredzēta galdniecības izstrādājumu atjaunošana vai restaurācija.

4. BŪVDARBU SADALĪJUMS PA KĀRTĀM

Būvdarbus paredzēts realizēt vienā kārtā.

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

5.1 Būvprojektā paredzēti videi draudzīgi risinājumu , ekoloģiski tiri materiālu un sistēmu komponenti. Nedrīkst lietot materiālus un iekārtas, kas var kaitēt celtnieku vai tiešo lietotāju veselībai vai radīt vides piesārņojumu. Tas attiecināms arī uz izolācijas materiāliem, kuri satur nesabīvētas un nestabilizētas šķiedras, kuru garums ir ne vairāk kā 200 mikroni.

5.2 Projektā nav paredzēti un izbūves laikā nevar tikt pielietoti materiāli, palīgmateriāli un sastāvdaļas, kas satur vai ir aizdomas, ka tajā varētu būt :

5.2.1 Azbests vai citas kancerogēnas vielas

5.2.2 Šķīdinātāju saturošas (gaistošas organiskas substances) vielas

5.2.3 Pilnīgi vai daļēji halogenētas vielas

5.2.4 Auglim kaitīgas vai iedzīmību izmaiņošas vielas

5.2.5 Vielas, kas satur vai kas tiek ražotas , izmantojot fluor-, hlor-, oglūdeņražus vai citas klimatam kaitējošas vielas

5.2.6 Tropu kokmateriāli

5.2.7 Vai citi LBN 007-10 "Nekaitīguma prasības būvēm" noteikti materiāli vai vielas

6. VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

Saskaņā pasūtītāja sastādīto projektēšanas uzdevumu – būvprojekta risinājumi neskar ēkas iekšējo plānojumu, līdz ar vides pieejamības risinājumi šajā būvprojektā nav iekļauti.

Arhitekte: Ilze Mekša
LAS Sert. Nr. 10 -1056

31. 03. 2017

Šī BŪVPROJEKTA IETVAROS NAV PAREDZĒTA ZĪBENS AIZSARDZĪBA,
JO, SASKĀNA NR LBN 261-15, P. 44, IZVĒRTĒJOT ESOSOS APKRĀTNES
APSTĀKĻUS, ĒKĀI TUVAHĀ IR PAR TO AUGSTĀKAS EĶAS UN
KOKE.

PĒKOMENDĒJAMS EĶAS IZPĀNIKIEM CITA BŪVPROJEKTA IETVAROS
IZSTRĀDAT ZĪBENS AIZSARDZĪBAS RĪCINĀJUMUS.

LABOTĀM TICĒT.


BĒVĒR VAD. I. MERSĀ

20. 04.
2017

ARHITEKTŪRAS DAĻA

AR

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA



RASEJUMU SARAKSTS

Nr.	LAPA	NOSAUKUMS	MĒROGS
ARHITEKTŪRAS DAĻA			
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMU SADAĻA			
1	AR - 1	VISPĀRTĪGIE RĀDĪTĀJI RASEJUMU SARAKSTS	B/M
2	AR - 2	RESTAURĀCIJAS DARBU APRAKSTS	B/M
3	AR - 3	BĒNIŅU PLĀNS	1 : 100
4	AR - 4	JUMTA PLĀNS	1 : 100
5	AR - 5	GRIEZUMS 1 - 1	1 : 100
6	AR - 6	FAŠĀDE PRET KŪRMĀJAS PROSPEKTU FAŠĀDE PRET CELNIEKU IELU	1 : 100
7	AR - 7	PRINCIPĀLS DŪMVADU UN VĒDKANĀLU IZVADU RISINĀJUMS	1 : 20 1 : 10

ĒKA KŪRMĀJAS PR. 12

IZMANTOTIE NORMATĪVI

BŪVNIECĪBAS LIKUMS

MK NOTEIKUMI NR. 500 "VISPĀRTĪGIE BŪVNOTEIKUMI"

MK NOTEIKUMI nR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI"

LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

LIEPĀJAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

18.NOD. "AIZSARGĀJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS")

LBN 211-15 DZĪVOJAMĀS ĒKAS

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. ZEMESGABALA SHĒMĀ IZMĒRI DOTI METROS; PLĀNO, GRIEZUMOS – MILIMETROS.

2. AUGSTUMA ATĪMES DOTOS METROS – RELATĪVJĀS ATZ. PRET. +/-0.000

3. PAR NOSACĪTO ATZĪMI +/-0.000 IETVES PIE ĒKAS LĪMENIS

Liepājas pilsētas Būvvaldes
BŪVATLAUJAS Nr. 86/2017

projektēšanas nosacījumi izpildīti

2017. gada 26. aprīlī



pasūtītājs SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Reģ. Nr.42103004583

Tukuma iela 1a, Liepāja, LV-3416

Ar būvprojektu iepazinos un risinājumiem piekrītu:

(Vārds, Uzvārds)

(datums)

(paraksts)

Šajā būvprojektā iekļautas un izstrādātas
visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatlaujā ietvertajiem
nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs

Ilze Mekša

(vārds uzvārds)

10-1056

(Sert. Nr.)

31.03.2017

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta AR daļas vadītājs

Ilze Mekša

(vārds uzvārds)

10-1056

(Sert. Nr.)

31.03.2017

(datums)

(paraksts)

IZSTRĀDATAJĀJS:

ILZE MEKŠA, SERT. ARHITEKTE

OBJEKTS

ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA

ADRESE:

KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, LIEPĀJA

Ilze Mekša, sert. arh.

Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001

tel.28455089,

e-pasts: ilze.meksha@gmail.com

Pasūtītājs:

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
reg. Nr. LV42103004583

Pasūt. Nr.:

01-2017

Datums:

03.2017

RASEJ. NOSAUKUMS

VISPĀRTĪGIE RĀDĪTĀJI, RASEJUMU SARAKSTS

Faila nos.:

E/darbi/01_2017/AR

Stadīja

BP

Mērogs

b/m

Būvproj. d. vad.

I. Mekša

31.03.2017

DĀJA

RAS. NR.

Lapu sk. sāda/jā

izstrādāja

I. Mekša

AR-1

7

JUMTA, JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU, KIEGEĻU MŪRA DŪMVADU,
RESTAURĀCIJAS DARBU APRAKSTS

1. Jumta segumu restaurācijas darbi

1.1. Esošais jumta segums -sekundāri ierīkotas viļņotās azbestcementa loksnes - demontējams.

Ēkai paredzēts ierīkot jaunu gluda cinkota valcprofila lokšņu segumu, nosedetaļas parapetiem, kur norādīts

1.1.2. Pēc esošo metāla nosedetaļu demontažas obligāti precīzējams remontdarbu apjoms - vietās, kur nepieciešama izdrupušo kiegeļu piemūrēšana, kā arī paredzēt parapetus nosedzošā javas slāņa atjaunošanu!

2. Jumta nesošo konstrukciju restaurācijas darbi.

2.1. Pārsegumi. Daļā (skat. BK sadaļu), kur redzamas bojātas pārseguma sijas vai kopnes, nepieciešams veikt bojāto konstrukciju protezēšanu. Jauno siju un kopnu posmu izmēri precīzējami atbilstoši esošajām sijām. Jaunajiem posmiem paredzēts izmantot C22 klases koksnī. Projektā paredzētos kokmateriālus obligāti nepieciešams piesūcināt ar ugunsaizsardzības un pretmikrobu aizsardzības līdzekļiem.

2.2. Nomainīmi atlēvišķi bojāti jumta konstrukciju posmi - skaņīt BK sadaļā. Jauno konstrukciju izmēri obligāti precīzējami atbilstoši esošajām konstrukcijām.

Koka elementiem projektā paredzēts izmantot C22 klases koksnī. Projektā paredzētos kokmateriālus obligāti nepieciešams piesūcināt ar ugunsaizsardzības un pretmikrobu aizsardzības līdzekļiem. Būvkalumi izvēlēti no SIA „SB un Partneri” piedāvātā produkcijas kataloga (skatīt www.sbpunpartneri.lv).

Vietās, kur norādīts (skat. BK sadaļu), paredzēta nesošo konstrukciju atvirzīšana no dūmvadiem , lai nodrošinātu ugunsdrošības prasības.

2.3. Paredzēta jauna dēļu apakšķīja izveide, jo esošā apakšķīja tehniskais stāvoklis vairs nepieļauj tā turpmāku ilgstošu ekspluatāciju. Rekomendējams pēc esošā materiāla demontažas, saglabāt labā stāvoklī esošos dēļus un, ja iespējams, tos izmantot jaunā apakšķīja izveidē.

3. Kiegeļu virsmas - dūmvadu un ventilačijas kanālu izvadi virs jumta; dekoratīvās parapetus nosedzošās augšdaļas fasādēs pret Kūrmājas pr. un Celtnieku ielu.

3.1 Kiegeļu virsmas attīrīšana.

Fasāžu virsmas attīrīt no sekundāriem materiāliem, betona remontjavām, krāsas slāniem, virsmas mazgāt ar tvaika strūklu, iztīrīt šubes starp kiegeļiem (1,5 – 2 cm dzilumā) no birstošā apmetuma, javas.

3.2 Izdrupušās vietas - vietās, kur zudusi vairāki kiegeļi piemūrēt ar analogiem vēsturiskiem kiegeļiem un/ vai figurkiegeļiem

3.3 Izveidot jaunas kajķa javas šubes (toni precīzēt izbūvēs laikā kopā ar projekta autoru un pasūtītāju)

Parapetu nosedzošajam figūrkiegeļu mūrējumam javai pievienot hidrofobizējošu piedevu.

3.4 Virsmas apstrāde.

Kiegeļu virsmu apstrādāt ar aizsardzības līdzekli pret mitruma iedarbību , piemēram MAPEI Antipluviol W


3.5. Vizuāli neatbilstošās (sekundāri izmūrētās) dūmvadu augšdaļas paredzēt parādīt - analogas vēsturiskajām.

izmantot vēsturiskajiem analogus kiegeļus. Apstrādāt kā aprakstīt punktos 3.3. un 3.4

IZSTRĀDĀTĀJS:			Ilze Mekša, sert. arh. Grīvas prospt.15 - 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksa@gmail.com
OBJEKTS			Pasūtītājs: SIA "Liepājas nāmu apsaimniekošās' reg. Nr. LV/2103004583
ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA			Pasūtītāja Nr.: 18-2015
ADRESE:			Datums: 03.2016
PELDU IELA 44, LIEPĀJA			
RASĒJ. NOSAUKUMS	JUMTA, JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU, KIEGEĻU MŪRA DAĻAS BĒNINU LĪMENĪ RESTAURĀCIJAS DARBU APRAKSTS	PARAKSTS	Datums: Faila nos.: E/darbi/18_2015/AR
			Stādīja BP
Būvproj. d. vad.	I. Mekša		Mērogs b/m
izstrādāja	I. Mekša		DAĻA RAS. NR. Nr. AR-2

BĒNIŅU PLĀNA SHĒMA

APZĪMEJUMS	APRAKSTS	DAUDZUMS
Dēļu apakšķķeļš		422 m ²
esōšas spāres - remontdarbus skat. BK sadaļā		
esōšas kopnes - remontdarbus skat. BK sadaļā	hemētiski nostēpta metāla konstr. jumta tūka izmērus vēlreiz precīzēj pirms izgatavošanas	1 gab.



IZSTRĀDATAĀJS:

Ilze Mekša, sert. arh.
Izstrādātājs:

Grīvas prospekt 15 - 2, Ogre LV-5001
tel: 2855089,
e-pasts: ilze.meksha@gmail.com

NORĀDĪJUMI

- Vispārējais norādījumus skat. AR-1
- Notādījumus par restaurāciju skat. AR-2
- Neosošo konstrukciju remontdarbus skatīt BK sadaļā
- Sienas rādiņas nosacīti.

RĀSEJ. NOŠAUKUMS

BĒNIŅU PLĀNA SHĒMA

Faša nos.: E/darbī/01/2017/AR
Bp

PARAKSTS

Mārcis
Dāla

DATUMS

DATUMS:
02.2017

PARAKSTS

I Mekša
AR-3

DATUMS

DATUMS:
01-2017

PARAKSTS

I Mekša
AR-3

DATUMS

DATUMS:
Nr.


PARAKSTS

I Mekša
AR-3


DATUMS

DATUMS:
1 : 100

JUMTA PLĀNS



APZĪMĒJUMS	APRAKSTS	DAUDZUMS
	Gludā cinkotā valuprofīla jumta segums	42 m ²
	Jauga cinkota skārda sistēma Ø100, t.sk. novadīšanas sistēma Ø100, t.sk. teknēs noteikas (8 gab.)	63 t/m 72 t/m
	hemzētiski nostīgta metāla konstrukcija ījaka izmērus vēlreiz precīzēt pirms izgatavošanas	1 gab.
	lēnāsējēja īerauda drošības īrose - jauna parapētu nosēgētāju plātnis ~40mm	50,7 t/m
	lēnāsējēja īerauda drošības īrose - jauna parapētu nosēgētāju remontdarbi - izlīdzīti parapētu nosēdētāju figūrkārtēju remontdarbiem - ar atjaunojotām birstošām šuvēm izdrupusās vērās pārmūrēt ar vēsturiskiem analoģiem figūrkārtējiem,	16,7 m ²
	kārtīzveles dekor * (skār. kopā ar AR - 6) 1 - atjaunojams 2 - izgatavojami no jauna * dekorī rādīti nosacīti - obligāti precīzēt būvdarbu līklīdzīgi, kad tien būs iespējams droši pieķūt. Ievērt uzņēmumus, jaunas detaļas izmaksas, par patagūju nehot detaļu parapētā ūdens astis 3 un 4)	
IZSTRĀDĀTĀJS:	Ilze Meķša serī. arh. Ilze Meķša serī. arh.	
OBJEKTS	ILZE MEĶŠA, SERĪ. ARHITEKTE	Gričavas prospt. 15 - 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksam@gmail.com
	ĒKAS JUMTA SĒGUMA RESTAURĀCIA	Pārstrādātās SIA 'Uzņēmējs namu apsaimniekošās' reģ. Nr. UZ/20304583
ADRESĒ	KŪRMĀJU PROSPĒKTĀ 12, LIEPĀJA	Passī. Nr.: Datums: 01-2017
RĀSEJ. NOSAUKUMS	JUMTA PLĀNS	Mērogs: 02.2017
Būvproj. d. vad	I. Meķša	DATUMS
izstrādāja	I. Meķša	DALĀ
		R.A.S. NR.
		Nr.
		BP



NORĀDĪJUMI

- Vispārējos norādījumus skat. AR - 1
- Risinājumus par jumta nesošo konstrukciju remontdarbiem skat. būvprojekta BK sadaļā.
- Esošais dēļu apkašķājs ir daļēji neapmierinošā stāvoklī, to paredzēts demontažā un izveidot jaunu. Esošos dēļus, kas ir labā tehniskā stāvoklī rekomendējams saglabāt un izmantot jaunā apakšķāja izveidē.

IZSTRĀDĀTĀJS: ILZE MEKŠA, SERT. ARHITEKTE	Ilze Mekša, sert. arh. Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksa@gmail.com
OBJEKTS ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA	Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" reg. Nr. LV4210304583 Pasūt. Nr.: 01-2017
ADRESE: KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, LIEPĀJA	Datums: 02.2017
RASĒJ. NOSAUKUMS GRIEZUMS 1 - 1 . DZEGU MEZGLI	Faile nos.: E/darbi/01_2017/AR Stadīja BP
	Mērogs 1 : 100
Būvproj. d. vad izstrādāja	PARAKSTS I. Mekša I. Mekša
	DĀĻA AR-5
	RAS. NR.
	Nr.

Pārņēmēt dūmavada augšķābu


salaiduma vieta ar jumta segumu
uzlīdzīt cinkota skānda dekādu (skat. AR - 7)

FASĀDE PRET KŪRMĀJAS PROSPEKTU

esoss saglabājams dekors.

Izstrāvot sākot no izmērošanas
un iekšķot simetrisku otru pusī.

darbību izmantojot par parauģu zudušajiem
dekoriem




FASĀDE PRET ČELTNIEKU IELU

Pārņēmēt dūmavada augšķābu
salaiduma vieta ar jumta segumu, salīdzīt
uzlīdzīt cinkota skānda detalju (skat. AR - 7)

Parapetu nosēdēti ar gluda cinkota
valprofila nosēdējēju tā
tāmā salaiduma vietā uzlīdzīt cinkota
skānda detalju (mm. 100 mm)
darbību robeža
darbība piezīte izmērojums. Iegūjus
ar vēsturiskiem analogiem,

parapetu nosēdējējo figūrkieģeli un
stāvētās sūves, izmaksas, vietas pārņēmēt ar vēsturiskajiem
analogiem figūrkieģeliem, apstrādāt ar mīkumu aigūnōšu līdzekli

Projektēšanas darbu robeža šī būiprojekta jaunus, par parauģu neno
saskarā ar basūtījumi projektiēšanas uzdevumu



PIEZĪMES

- Vispārējais norādījumus skat. AR-1
Ēku daļas, kas nav ietvertas šī būiprojekta risinājumus
atfēlētas shēmatiski.
- Norādījumus par restaurāciju skat. AR-2
- Parēzēto materiālu apjomus skat. AR - 4
- Velkt parapetu nosēdēzo figūrkieģeli remontdarbus - iztīrīt un atjaunojot
šuvojumu, pārņēmēt bojātos kieģeļus, izmaksas, vēsturiskajiem analogus
figūrkieģeļus. Darbu apjomu precīzēt pēc sastāvju monogrāzis, kad parapetiem būs
iespējams pieķikt. Apstrādāt ar mīkumu aigūnōšu līdzekli (skat. AR - 2)

IZSTRĀDĀTĀJS:

ILZE MĒKŠA, SERT. ARHITEKTE

Grīvas prospt. 15 - 2, Ogre LV-5001
tel. 28155089,
e-pasts: ilzemeksa@gmail.com

OBJEKTS:

ĒKAS JUMTA SEGUMA REĢ. AURĀCJA

Šāda tārtīgās
laicīgās namu
reģ. Nr. LV 4210304583

ADRĒSE:

KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, JEFĀJA

Datums:
01-2017

RĀSĒJ NODAUKUMS

FASĀJU SHĒMAS

Falla nos.:
E/darbī/01_2017/AR

BŪVPROJ. D. VAD

I. Mēksa

Mērs
BP
Nr.
1 : 100

IZSTRĀDĀTĀJA:

I. Mēksa


AR-6

APZĪMĒJUMI	
	jauns cinkota gluda valcprofila segums
	cinkota skānda lietusūd. novadīšanas sistēma
	Pārņēmējāmās dūmavada augšķābas


kalī drēzis dekori, izgatavoti jaunus, par parauģu neno
saglabājās, detalju pie parapetē starp as īm 3 un 4,
krāsoj melnu

parapetu nosēdēzo figūrkieģeliem remontdarbi - iztīrīt un atjaunojot
bīrstosās sūves, izmaksas, vietas pārņēmēt ar vēsturiskajiem
analogiem figūrkieģeliem, apstrādāt ar mīkumu aigūnōšu līdzekli

PRINCIPIĀLS DŪMVADU UN VENTILĀCIJAS IZVADU RISINĀJUMS



DETAĻA 1



NORĀDĪJUMI

- Pirms izvadu atjaunošanas darbiem - vēlreiz pārbaudīt izvadu tehnisko stāvokli, lai precīzētu pārmūrējamo izvadu apjomu.
- Izmērus un kieģeļu profili pirms darbu veikšanas precīzēt uz vietas.
- Skatīt kopā ar lapu AR - 2

IZSTRĀDATĀJS:	Ilze Mekša, sert. arh. Grīvas prosp.15 – 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksha@gmail.com	
OBJEKTS	ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA	
ADRESE:	KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, LIEPĀJA	
RASĒJ. NOSAUKUMS	PRINCIPIĀLS DŪMVADU UN VENTILĀCIJS IZVADU RISINĀJUMS	
	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. d. vad.	I. Mekša	
izstrādāja	I. Mekša	

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA

BŪVKONSTRUKCIJU SADAĻA

BK

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

- Būvobjekts - Ēkas jumta seguma restaurācija, Kūrmājas prospekts 12, Liepāja.
- Darba rasējumu komplekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un projekta arhitektūras daļas arhitektūras (AR) sadāļu.
- Projekta BK sadaļa ietver ēku konstrukciju risinājumu, mezglu rasējumus un aptuvenus materiālu apjomus.
- BK sadaļā norādītie materiālu apjomi ir orientējoši, būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas ir jāpārliecinās par specifikāciju atbilstību rasējumiem. Materiālu apjomas nav ietverti būvkalumi, skrūves un tamlīdzīgi materiāli un palīgmateriāli.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie projekta autora neskaidrību novēršanai.
- Būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumus skaitīt kopā ar citām projekta daļām.
- Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
- Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādīdas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar cītiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

1. IZEJAS DATI PROJEKTĒŠANAI:

1.1. Informācija par ēku/būvi:

- * būvniecības vieta - Kūrmājas prospekts 12, Liepāja;
 - * relatīva augstuma atzīme $\pm 0,000$ atbilst esošās ēkas 1. stāva grīdas līmenim;
 - * projektētās ēkas telpu ekspluatācijas kategorija - A - Platības mājsaimniecības un sadzīves darbībām (atbilstoši "Eirokodekss 1: Iedarbes uz konstrukcijām - 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes - Ēku blīvums, pašvars un lietderīgās slodzes");

1.2. Izmantotie noteikumi un normatīvi:

- LVS EN 1991-1-1: 2006 „Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašvars, ēku lietderīgās slodzes”;
- LBN 003-15 "Būvklimatoloģija";
- LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LVS EN ISO 12944 "Krāsas un lakkas - Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām";
- LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana";
- LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana";
- LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana";
- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
- "Būvniecības likums", Saeima, 09.07.2013.;
- MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

2. SLODZES UN IEDARBES:

- Konstrukciju pašvars un pastāvīgās normatīvās slodzes
- atbilstoši AR un BK sadaļās norādītajiem materiāliem.

2.2. Klimatiskās slodzes:

- * vēja slodze - 0,42 kN/m²;
- * sniega slodze uz horizontālu virsmu - 1,10 kN/m²;

3. PIEĻAUJAMĀS IZLIECES UN DEFORMĀCIJAS:

- Koka konstrukcijām pieļaujamā izliece L/200;
- Metāla konstrukcijām pieļaujamā izliece L/300;

4. ĒKAS BŪVKONSTRUKCIJU APRAKSTS:

- Esošai dzīvojamai ēkai paredzēts nomainīt esošo jumta segumu, nomainīt bojātās jumta konstrukcijas;

5. PIELIETOTIE MATERIĀLI:

5.1. Tērauda konstrukcijas:

- * pielietota tērauda elementu materiāla klase S235JR, kas atbilst standartam EN 10025;
- * metināšanas materiāliem un tehnoloģijai jāatbilst pieņemto tēraudu klasēm ar visu to mehānisko īpašību saglabāšanu;
- * pamatā pielietoto skrūvju un vītnustieni stipribas klase - 8.8.

- Projekta paredzēts izmantot C22 (masīvkoka) klasses kokmateriālus;

6. GALVENIE IZGATAVOŠANAS UN MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI:

6.1. Vispārīgi norādījumi:

* Būvkonstrukcijās radušās piepūles no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas nedrīkst pārsniegt piepūles, kādas paredzētas ēkas ekspluatācijas laikā;

6.2. Virsmu apstrādes prasības:

* Visus koka elementus nepieciešams apstrādāt ar antiseptiķi un antipirēnu (piemēram, līdzekļiem "INWOOD Classic" un "INWOOD Fire" vai analogiem);

* Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums 120μm) - atbilstoši EN ISO 12944;

7. KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU AIZSARDZĪBA:

7.1. Ugunsnoturības nodrošināšanas pasākumi:

- Dūmeniem obligāti nepieciešams ievērot ugunsdrošības attālumus līdz degošām konstrukcijām - attālumam no dūmena kanāla iekšējās virsmas līdz degošām konstrukcijām jābūt vismaz 380mm.

- Visus koka elementus ieteicams apstrādāt ar antiseptiķi un antipirēnu (piemēram, līdzekļiem "INWOOD Classic" un "INWOOD Fire" vai analogiem). Visus koka elementus no mūra vai betona virsmām jāaizsargā ar hidroizolējošu starpliku;

8. VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAI:

- Darbu veicējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos norādītajiem izmēriem. Neatbilstību vai pretrunu gadījumā vērsties pie projekta autora neskaidrību novēršanai. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc rasējumā norādītā mēroga.

BK DALĀS RASĒJUMU SARAKSTS

Marka	Lapas nosaukums	Lapas Nr.	Mērogs
BK	Vispārīgie rādītāji	BK-1	B.M.
BK	Jumta konstrukciju plāns	BK-2	1:100
BK	Jumta mezgli	BK-3	1:20
BK	Kopnes gala pastiprināšana	BK-4	1:20

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta BK
daļas vadītājs

Ingus Veiss
(vārds, uzvārds)
3-01148
(certifikāta nr.)

30 -03- 2017
(datums)

(paraksts)

PROJEKTĒTĀJS:

ILZE MEKŠA, SERT. ARHITEKTE

Ilze Mekša, sert. arh.

Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001
tel.28455089,
e-pasts: ilze.meksa@gmail.com

BŪVOBJEKTS:

ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA

Pasūtītājs:

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Reģ. Nr. 42103004583
Pasūt. Nr.:

01-2017

ADRESE:

KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, LIEPĀJA

Datums:

03.2017.

RASĒJ. NOSAUKUMS

Vispārīgie rādītāji

Faile nos.:

D/darbi/01_2017/BK

PARĀKSTS

Stadīja

BP

DATUMS

Mērogs

b/m

BŪVPROJ. VAD.

DAĻA RAS. NR. LAPU SK. SADAĻĀ

DAĻA RAS. NR. LAPU SK. SADAĻĀ

BŪVPROJ. D. VAD.

BK - 1 4

IZSTRĀDĀJĀJA


Izstrādāja

Izstrādāja

IZSTRĀDĀJĀJA

Izstrādāja

Izstrādāja




PIEZĪMES: 1 2

- Visu esošo konstrukciju novietojumu obligāti precizēt objektā;
- Konstatējot atšķirības starp projektu un esošo situāciju, vadīties pēc esošās situācijas;
- Pēc jumta seguma demontāžas obligāti apsekot esošās jumta konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā tās pastiprinot, nomainot bojātos elementus;
- Ēkas jumta konstrukciju veido koka elementi - spāres, kas balstās uz pie nesošajām sienām izbūvētā jumta krēsla un centrāla jumta krēsla. Jumta krēsla statni ir ar šķērsgriezuma izmēriem - 150x150mm. Virs statniem izvietota sija 150x150mm. Spāres veido elementi ar šķērsgriezuma izmēriem - 150x75mm. Spāres izvietotas ar soli 1000-1100mm.
- Visus koka elementus nepieciešams apstrādāt ar antisepši un antipirēnu (piemēram, līdzekļiem "INWOOD Classic" un "INWOOD Fire" vai analogiem);
- Pie visiem dūmeniem, kuriem nevar ievērot ugunsdrošības attālumus (380mm no dūmkanāla iekšējās virsmas līdz koka konstrukcijām) ~500mm attālumā uz katru pusī spāre/sija apliekama ar plāksni TECBOR B 40mm;

PROJEKTĒTĀJS:	ILZE MEKŠA, SERT. ARHITEKTE	
ŪVOBJEKTS:	ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA	
ADRESE:	KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, LIEPĀJA	
RĀSEJ. NOSAUKUMS	Jumta konstrukciju plāns	
	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.d. vad.	I. Veiss	30.03.2017.
Izstrādāja	I. Veiss	30.03.2017.


Jauno izmiju stiprināšana pie spārēm

M 1:20




Spāru stīka vieta

M 1:20



Spāru stiprināšana korē

M 1:20




PIEZĪMES:

- Lenķa savienotāju stiprināšanai izmantot naglas ar gredzenveida profili, kuru diametrs $\geq 4\text{mm}$ un iespēlētās daļas garums $\geq 10^{\circ}\text{d}$;
- Lenķa savienotāju 105/105/90/2,5mm stiprināšanai izmantot vismaz 5 naglas katrā plaknē;
- Stiprinot lenķa savienotājus ievērot minimālos naglu attālumus:
 - * starp astīm garen- un šķērsvirzienos - 20mm;
 - * no naglas ass līdz dēļa galam - 40mm;
 - * no naglas ass līdz dēļa malai: - 28mm;
- Visas koka konstrukcijas (gan jaunās, gan esošās) obligāti nepieciešams apstrādāt ar antiseptiķi "INWOOD Classic" un antipirēnu "INWOOD Fire" (vai analogiem).
- Būvkalumi izvēlēti no SIA "SB un Partneri" produkcijas kataloga;
- Esošo jumta elementu šķērsgriezuma izmērus nepieciešams precizēt objektā konkrētajā vietā;


Jaunais jumta krēsls

M 1:20



Spāres stiprināšana uz jumta krēsla

M 1:20



KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Garums, m	Skaits	Apjoms, m ³
1	S-1	Izmijas 150x75mm	1.80	4	0.08
2	S-2	Izmijas 150x75mm	1.40	2	0.03
3	S-3	Izmijas 150x75mm	1.80	5	0.10
3	S-4	Sijas 150x50mm	6.00	7	0.95
KOPĀ:					1.16

PIEZĪME:

- Projekta paredzēts izmantot C22 klases kokmateriālus;

PROJEKTĒTĀJS:

ILZE MEKŠA, SERT. ARHITEKTE

Ilze Mekša, sert. arh.
Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001

tel.28455089,

e-pasts: ilze.meksa@gmail.com

Pasūtītājs:

SIA "Liepājas namu apsaimniekošās"

Reģ. Nr. 4210304583

Pasūt. Nr.:

01-2017

BŪVOBJEKTS:

ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA

Datums:

01.2017.

ADRESE:

KŪRMĀJAS PROSPEKTS 12, LIEPĀJA

Datums:

03.2017.

RĀSĒJ. NOSAUKUMS

Jumta mezgli

Faile nos.:

D/darbi/01_2017/BK

Stadija

BP

PARAKSTS

DATUMS

Nērogs

1:100

Būvproj.d. vad.

RĀS. NR.

DALĀ Lapu sk. sadažā

Izstrādāja

Lapu sk.

Izstrādāja

BK - 3

Izstrādāja

Lapu sk.


Izstrādāja

30.03.2017.

Kopnes gala pastiprināšana

M 1:20

Kīmiskie enkuri SOUDAL
CA1400 M16 (l=200mm)



PIEZĪMES:

- Elementu sametināšana veicama pirms elementu montāžas paredzētajās vietās;

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA KOPNES PASTIPRINĀJUMAM

Nr.p.k.	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaits, gab.	Elementa svars, kg	Kopējais svars, kg
1	EN 10058:2003	- 1500/100/5mm	-	4	5.90	23.58
2	EN10025	L 100/100/6mm	0.800	4	7.41	29.63
KOPĀ:						53.21

PIEZĪMES:

- Visām metinājuma kakta šuvēm z6mm, izņemot norādītās;
- Tērauda slokšņu un savelkošo bultskrūvju garumus katrā vietā obligāti nepieciešams precizēt;
- Tērauda elementus mehāniski attīriet līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu;
- Projektā paredzēts izmantot S235JR tērauda klases elementus, kas atbilst standartam EN 10025

PROJEKTĒTĀJS:		Ilze Mekša, sert. arh. Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksa@gmail.com	
BŪVOBJEKTS:		ILZE MEKŠA, SERT. ARHITEKTE ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA	
ADRESE:		01-2017 Datums: 03.2017. Faila nos.: D/darbi/01_2017/BK Stadija: BP	
RASĒJ. NOSAUKUMS		Mērogs 1:100	
Kopnes gala pastiprināšana		PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.d. vad.	I. Veiss		
Izstrādāja	I. Veiss		30.03.2017.
			BK - 4

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

DOP

1. Darbu organizēšanas projekta nosaukums
2. Darbu organizēšanas projekta mērķi
3. Darbu organizēšanas projekta ietvaros veiktais darbs
4. Darbu organizēšanas projekta ietvaros veiktais darbs

28

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Nosaukums: **Ēkas jumta seguma restaurācija**

Adrese: **Kūrmājas prospeks 12, Liepāja**

Skaidrojošā apraksta saturs:

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2.BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

3.BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

4.UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU REKOMENDĀCIJAS

5.DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Restaurējamā ēka atrodas Liepājā, Kūrmājas prospektā 12 uz zemesgabala ar kad. Nr. 1700 031 0050. Projekta risinājumi pieņemti atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem.

Projektā paredzēta ēkas ar kad. apzīmējumu 1700 031 0050 001 ēkas esošā jumta seguma demontāža, jauna jumta seguma ierīkošana, lietusūdens novadīšanas sistēmas demontāža un jaunas ierīkošana, parapeta izdrupušo figūrkieģeļu vietu aizmūrēšana ar jauniem.

Veicot celtniecības darbus, stingri jāievēro drošības tehnikas pasākumi saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.92 no 2003.25.02. "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".

2. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

Galvenais būvuzņēmējs un būvuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī paredzēti darba drošības pasākumi saskaņā 2002.gada 01.janvāra „Darba aizsardzības likumu”, LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. DVP jābūt ietvertiem risinājumiem par gala fasāžu pret kaimiņu gruntsgabaliem, garantējot tajos esošā nekustamā īpašuma drošību.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumu, uzstādot atbilstošas aizlieguma un brīdinājuma zīmes. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar VS atbilstošu PVC materiāla aizsargķiveri galvā, atbildīgais – Galvenais būvuzņēmējs. Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai Galvenā būvuzņēmēja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

Būvdarbu organizācija paredzēta šādā secībā:

- Būvlaukuma sagatavošana;
- Ēkas esošā jumta seguma demontāža;
- Jauna jumta seguma ierīkošana;
- Izdrupušo parapeta figūrkieģeļu vietu aizmūrēšana ar jauniem figūrkieģeļiem;

- Lietusūdens novadīšanas sistēmas montāžas darbi (noņemšana, jaunas ierīkošana);
- teritorijas sakārtošanas darbi.

Pagaidu ēkas un būves:

Objekta teritorijā paredzēts izvietot:

- 1) būvmateriālu uzglabāšanas vieta;
- 2) atkritumu konteineru;
- 3) pārvietojamo tualeti;
- 4) ugunsdzēsības stendus;
- 5) medicīniskās palīdzības aptieciņu
- 6) Ja nav iespējams restaurējamajā ēkā – konteineru ar pagaidu telpām celtnieku vajadzībām.

Būvdarbu sagatavošanas darbu apraksts:

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic sekojoši darbi:

1. jāizveido sastatnes (saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu) un jānorobežo tās ar pagaidu nožogojumu, kā arī jumta darbu laikā jāierīko gājēju tuneļi pa Celtnieku ielas un Kūrmājas prospekta ielām (saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu);
2. pie pagaidu nožogojuma stiprināt būvtāfeli ar būvniecības likumā noteikto informāciju.
Būvtāfeles risinājums saskaņā ar MK noteikumiem;
3. ārpus nožogotā būvlaukuma, pie pagaidu nožogojuma, jaizvieto brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes;
4. būvdarbu teritorijā jaizvieto pagaidu ēkas un būvgružu konteiners;
5. jāizvieto mobilā tualete un ja nepieciešams, konteiners ar pagaidu telpām celtnieku vajadzībām.

Materiālu un instrumentu nokrautnu veidošana

Būvmateriālus un instrumentus novieto būvmateriālu uzglabāšanas vietā.

Pieņemot materiālus objektā, jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole, nederīgie un bojātie materiāli uzreiz nosūtāmi atpakaļ materiālu piegādātājiem.

Būvlaukuma elektro apgāde

Būvlaukuma pagaidu elektroapgāde – no esošās ēkas Kūrmājas pr. 12, Liepājā.

Būvlaukuma ūdensapgāde

Ūdensapgāde – no esošās ēkas Kūrmājas pr.12, Liepājā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai būtu iespējami mazāks kaitējums videi. Būvdarbu laikā demontētos materiālus iespējami ātri nogādāt būvmateriālu izgāztuvēs, visus būvgružus, kas klasificējami, kā bīstamie atkritumi (t.sk. azbestu saturoši) apglabā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (MK noteikumi. Nr 425).

Būvuzņēmējiem jāveic visi nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējas vides piesārņošana.

1. jālieto būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem;
2. jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju un citu kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem;
3. būvgružu savākšana un transportēšana veicama slēgtos konteineros. Nav pieļaujama teritorijas piegružošana ar būvgružiem, piesārņošana ar notekūdeņiem un kaitīgām vielām.
4. būvdarbos pielietot materiālus kuriem uzradīti sertifikāti un laboratorijas pārbaužu protokoli;
5. birstošos materiālus un būvgrūžus pārvadāt tikai segtās automašīnās;
6. pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.

Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi

Būvdarbi veicami atbilstoši darba aizsardzības likumam un MK noteikumiem. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot MK noteikumus Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 02.10.2007, LR „Darba aizsardzības likumus”, MK noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” no 25.02.2003 un MK noteikumus Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 17.02.2004.

Prasības:

1. būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā:
 - a. iekšējās kārtības noteikumi,
 - b. darba drošības noteikumi,
 - c. ugunsdrošības un apsardzes noteikumi.

Ar izstrādātājiem noteikumiem iepazīstina visus darbuzņemējus un būvniecības procesā iesaistītās personas.

2. Būvuzņemējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņa ar MK noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”
3. Katrai būvniecība iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” no 10.08.2010.
4. Būvlaukumā jaiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo skaita.
5. Jāievēro MK noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” no 28.04.2009.
6. Saskaņa ar MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” būvlaukumā jābūt uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem.
7. Būvlaukuma piebraucamos ceļus, evakuācijas ejas un pieejas regulāri tīra un uztur kārtībā.
8. Būvmateriālus uzglāba speciāli atvelētas vietas. Atkritumus uzglāba speciālos konteineros un regulāri izved.
9. Lietojot darba aprīkojumu jāievēro MK noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” no 20.08.2002.
10. Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālam aizsardzības līdzekļiem jābūt EC markētiem un ar atbilstošam lietošanas instrukcijām.

Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi.

Būvniecības laikā nodrošināt nepārtrauktu mašīnu kustību ielas braukšanas zonā.

Būvniecības laikā radušos būvgružus nogādāt uz pilsētas izgāztuvi, saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņemējs, tā nedrīkst būt zemāka par normatīvajos aktos noteiktajiem rādītājiem. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte saistīs ar galvenokārt ar būvkonstrukciju montāžas darbiem, kurus paveicot, objektam jābūt drošam. Kontroli nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba procesu tehnoloģiskā kontrole, pabeigtā darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgu konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar segto darbu pienemšanas aktiem.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto būvdarbu bojāumi, pirms būvdarbu uzsākšanas veicama atkārtota, iepriekš veikto darbu pārbaude un sastādāms akts. Ja nepieciešams, pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

4. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU REKOMENDĀCIJAS.

Ugunsdrošības pasākumi organizējami saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi p.6.7 "Ugundsēšības tehnika, aparāti un inventārs" un p.8. "Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus" prasībām.

Ugunsdrošības pasākumi veicami saskaņā ar LBN 201-15:

- Pagaidu būves (konteinera tipa) apgādājamas ar ugundsēšības iekārtām;
- Būvlaukums jāapgādā ar ugundsēšības iekārtu saskaņā ar normām;
- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus;
- Būvju telpās aizliegts glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus. Šo materiālu glabāšanai paredzēt speciālas novietnes no nedegošiem materiāliem;

5. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS.

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas shēmas sastāvdaļa un informē būvniecības dalībniekus par darba aizsardzību, tajā ietverti pasākumi no projekta izstrādes sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Izpildes posmā veicamie pasākumi jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā, ko sastāda būvuzņēmējs.

Būvlaukumam blakus esošo zemesgabalu izmantošana :

Restaurējamā ēka atrodas uz zemesgabala ar kad. Nr 1700 031 0050, kas tiek izmantots būvdarbu laikā, kā arī paredzēts izmantot kaimiņu gruntsgabalus – Kūrmājas prospektu (gājēju zonu), kas ir pašvaldības īpašumā ar kad. Nr. 1700 032 0260 kā arī Celtnieku ielu (gājēju zonu) ar kad. Nr. 1700 031 0245. Tos paredzēts izmantot sastatņu, nožogojuma, kā arī gājēju tuneļa izvietošanai. Sastatņu, nožogojuma un gājēju tuneļa izvietojums precizējams būvdarbu veicēja izstrādātā Darbu veikšanas projektā.

Darbu veikšanas projektā Būvdarbu veicējam jāparedz droša šo īpašumu lietošana t.sk. garantējot, ka netiks bojātas tajos esošo nekustamo īpašumu konstrukcijas.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas :

* Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu saturošus atkritumus) apglabā atbilstoši normatīvo aktu par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 425)

* Veicot darbus augstumā jāparedz specifiski darba aizsardzības pasākumi - sastatņu vai pastatņu drošība, individuāli aizsarglīdzekļi (drošības jostas u.c.) cieši kombinezoni, aizsargķiveres.

* Ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotāj un izpildītāj firmu norādījumi par to uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu savākšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar instrukcijās norādītajiem darba aizsardzības līdzekļiem.

Būvprojektā ietvertie riskā faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi:

Darbs augstumā – skat. DOP – 3.

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ :

* Neievērojot ražotāju un izpildītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu, izlietošanu, iepakojumu un taras uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide.

* Neizmantojot personīgos aizsardzības līdzekļus var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo personu veselībai .

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju :

Objektā novietojamis mobīlie būvgružu konteineri. Materiālu novietne - izvietojama pēc vajadzības, tualete būvniekiem – izvietojama iekšpagalma teritorijā.

Nepieciešamā elektroapgāde – esošā un ūdensapgāde – esošā.

Būvdarbi nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un avārijas dienestu mašīnu piekļuvi objektam.


Būvlaukumā veicamo darbu aizsardzības pasākumu saskanošana un attiecīgas informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem :

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs, tā pienākumi noteikti MK noteikumos Nr. 92..

Ilze Mekša
Sert. arh. 10-1056

31.03.2017

OBJEKTA NOVETOJUMA SHĒMA



RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	LAPA	NOSAUKUMS	MĒROGS
1	DOP-1	VISPARĪGIE NORĀDĪJUMI RASĒJUMU SARAKSTS	B/M
2	DOP-2	BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA	1 : 500
3	DOP-3	DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ; PRASĪBAS SASTATNĒM	1 : 100

IZMANTOTIE NORMATĪVI

MK NOTEIKUMI NR. 500 VISPARĪGIE BŪVNOTEIKUMI

MK NOTEIKUMI NR. 529 ĒKU BŪVNOTEIKUMI

LBN 202-12 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA

LBN 2015-15 BŪVU UGUNSDROŠĪBA

DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMS

MK NOTEIKUMI NR. 82 UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

MK NOTEIKUMI NR. 99 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS

MK NOTEIKUMI NR. 327 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT INDIVIDUĀLOS
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLŪS

MK NOTEIKUMI NR. 526 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU

MK NOTEIKUMI NR. 143 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, STARĀDĀJOT AUGSTUMĀ

MK NOTEIKUMI NR. 400 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMU LIETOŠĀNĀ

VISPARĪGIE NORĀDĪJUMI


1. Darba organizēšanas projekts izstrādāts būvprojekta "Ēkas jumta seguma restaurācija Liepājā, Kūrmājas prospektā 12" ietvaros
2. Būvdarbi paredzēti 1 kārtā
3. Norādītie izmēri ar * - precīzējami kopā ar būvdarbu veicēju.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP).

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko val īpašo notelkumu prasībām.	
Būvprojekta DOP daļas vadītājs	Ilze Mekša
(vārds uzvārds)	
10-1056	
(Sert. Nr.)	
(datums)	(paraksts)

IZSTRĀDATAJĀJS:			Ilze Mekša, sert. arh. Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksa@gmail.com
OBJEKTS			Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekojājs" reg. Nr. LV42103004583 Pasūt. Nr.: 01-2017
ADRESE:			Datums: 02.2017
RASĒJ. NOSAUKUMS			Faile nos.: E/darbi/01_2017/AR
VISPARĪGIE NORĀDĪJUMI. RASĒJUMU SARAKSTS			Stādīja BP
		PARAKSTS	Mērogs
Būvproj. d. vad.	I. Mekša		DAĻA RAS. NR. Nr.
izstrādāja	Z.Jauja		DOP-1

SHEMATISKS GRIEZUMS AR SASTATNĒM

M 1 : 100



Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā ar celtniecības sastatnēm

1. Darba devējam jānorīko darba aizsardzības speciālists
2. Pirms izmantošanas, būvdarbu vadītājam tās jāapskata un jāpārliecinās par drošību.
3. Sastatnes montēt, demontēt, pārvietot tikai atbildīgā speciālista uzraudzībā.
4. Darba vietai jābūt pietiekami apgaismotai - par pietiekamu uzskatāms apgaismojuma stiprums - 50 lx
5. Veicot darbu uz sastatnēm augstāk par 3m, jālieto drošības jostas un virve (stiprinātas pie būves konstrukcijām , vai sastatnēm, ja tās attiecīgi nostiprinātas)
6. Krišanas gadījumā pievilkties ar rošības virvi uz drošu vietu un nepieciešamības gadījumā signalizēt (ar balsi) par to, ka nepieciešama palīdzība
7. Ja noticis nelaimes gadījums, jāsniedz palīdzība cietušajam, jāzīpo tiešajam darba vadītājam, jāsaglabā nelaimes gadījuma apstākļi, ja tas nerada briesmas apkārtējiem.

Prasības sastatnēm.

1. Sastatnu darba klājumam jābūt norobežotam ar sānu aizsargnorobežojumu, kas sastāv no kājiņstēs, vidējā balsta (0,5m augstumā virs darba klāja un rokas balsta - 1, augstumā). No ārpuses sastatnēm jābūt norobežotam ar drošības sietu.
2. Sastatnes jāuzstāda uz līdzdenas, slodzi nestspējīgas virsmas, nepieciešamības gadījumā pieliepjot paliktnus, kas slodzes iedarbībā nedrīkst sadrupt, izjukt vai nobīdīties.
3. Sastatni stiprināt pie stingras konstrukcijas saskaņā ar tās lietošanas pamācību. Aizliegt sastatnes stiprināt ar stieples palīdzību.
4. Aizliegts sastatnes patvalīgi pārvietot, uzstādīt vai nonemt papildaprīkojumu u.c. nesankcionētas korekcijas.

PROJEKTĒTĀJS:			Ilze Mekša, sert. arh. Grīvas prosp.15 - 2, Ogre LV-5001 tel.28455089, e-pasts: ilze.meksa@gmail.com
BŪVOBJEKTS:			Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reg. Nr. 42103004583
ĒKAS JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA			Pasūt. Nr.: 01-2017
ADRESE:			Datums: 02.2017
RASEJ. NOSAUKUMS DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ; PRASĪBAS SASTATNĒM	Paraksts	DATUMS	Mērogs 1:100
Būvproj. vad.	I. Mekša		DAĻA RAS. NR. Nr.
Būvproj.d. vad.	I. Mekša		DOP-3
Izstrādāja	Z. Jauja		